

NEUIGKEITEN DES GC EBREICHSDORF 2015 MÄRZ ÜBER WEBSITE (Nicht Newsletter)

(Bericht 2015 von Dr.W. KORAB)

VERBESSERUNGEN AM PLATZ!

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER, GESCHÄTZTE GÄSTE



! NB.: Dieses Bild ist nicht v. GC Ebreichsdorf !

"Die starken Niederschläge im vorigen Jahr waren für die Golfanlage in Ebreichsdorf wieder ein extremer Belastungstest! Aufgrund der Erfahrungen der letzten Hochwasser sind schon viele Dinge verbessert worden (neue Drainagen, Entwässerungsgräben auf den Löchern 12, etc). Leider mussten wir feststellen, dass im speziellen die Löcher 11, 15 und 17 noch immer schwer unter den Wassermengen leiden. Aus diesem Grund haben wir unseren Architekten Michael Pinner aus London nach Österreich geholt und mit ihm die weitere Vorgangsweise besprochen. Seine Empfehlungen werden wir nun beginnen umzusetzen und diesbezüglich hoffen wir auf ihr Verständnis. Die Maßnahmen dienen ausschließlich dazu, den Platzstandard weiter zu heben und den Platz noch wettersicherer zu machen", Johannes Goess-Saurau. Folgende Maßnahmen werden nun auf Empfehlung von Michael Pinner schrittweise umgesetzt. EIN BESPIELEN IST DABEI IMMER - WENN AUCH MIT KLEINEN EINSCHRÄNKUNGEN - MÖGLICH.

Loch 11

Das Fairway wird bis zum Dogleg-Punkt angehoben. Hier bildet sich oft ein kleiner See an dem man nicht mehr vorbeikommt, durch diese Maßnahme wird das nun sichergestellt.

Übersichtsplan der Neuerungen am Loch 11 (s.w.u.)

Loch 15

Das Biotop rechts vom Green wird aufgelöst und durch einen Bunker ersetzt. Das Biotop am linken Fairway-Rand wird weiter in Richtung Green versetzt, dafür kommen am rechten und linken Fairway-Rand knapp nach den Fairway-Bunkern zwei neue Biotope. Durch diese Biotop Lösung ist dann auch ein Ableiten des Wassers vom Green in diesen Richtung möglich.

Übersichtsplan der Neuerungen am Loch 15 (s.w.u.)

Loch 16




Verlängerung des Weges auf der rechten Seite bis zum Green.

Loch 17

Auf Loch 17 werden die beiden Fairway-Bunker entfernt - sie sind auch ein Sammelbecken für Wasser und dort müssen neue Drainagen entstehen.

Zur Verdeutlichung der Lage dürfen wir Ihnen hier auf noch die Entwicklung des Grundwasserspiegels darstellen:

Übersichtsplan der Neuerungen am Loch 17 (s.w.u.)



Alle diese Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und ein Spielbetrieb wird immer möglich sein! Wir danken für ihr Verständnis für diese Verbesserungen, die in enger Abstimmung mit Michael Pinner erfolgen werden!

Alle diese Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und ein Spielbetrieb wird immer möglich sein! Wir danken für ihr Verständnis für diese Verbesserungen, die in enger Abstimmung mit Michael Pinner erfolgen werden!

Ihr GC Schloss Ebreichsdorf Team

Nachsatz:

Dies ist nicht in einem Newsletter an die Mitglieder ergangen.

Im November erging ein Schreiben an die Mitglieder, dass die Mitglieder wegen der schlechten Spielbedingungen, auf allen Murhofplätzen Sonderkonditionen erhalten! In dieser Saison wird mit 50 EUR die Möglichkeit angeboten, alle Murhofplätze zu bespielen!

Derzeitige Bedingungen – 10.03.2015:



Bahn 11: erste Hälfte nicht bespielbar



Bahn 15: zweite Hälfte schlecht bespielbar



Bahn 17: sehr schlecht...¹



Alle Arbeiten befinden sich derzeit im Anfangsstadium.
 Es werden noch Monate vergehen, bis ein halbwegs normaler Zustand herbeigeführt werden kann. Dabei ergibt sich die Frage, wie sich der Betrieb der „Murhofgruppe“ insgesamt weiter entwickeln wird !?
 Abzuwarten sind Monate, was angesichts dieser Bilder und den fehlenden Arbeiten fraglich ist....

Es bleibt zu hoffen, dass diese schöne Anlage wieder so schön sein wird, wie diese war,
 (Neuigkeiten folgen)...

- 13.04.15 Durch langsame Begrünung ist die „optische Darstellung“ besser! Loch Nr.11 ist gleich, Loch Nr. 15 spielbar, allerdings mit einigen zu begrünenden Flächen behindert („Boden in Ausbesserung“ – abgezäunt). Loch Nr. 17 mit einer sehr großen Absperrung, mit Behinderung bespielbar. Ein „Frühlings Schub“ muss bis zu den nächsten Bildern noch abgewartet werden.....



05-05-2015

Loch Nr. 11

Ist Drainierung und neuem Biotop , re. i. Bi. nahezu saniert und wieder bespielbar.-



Loch Nr. 15

Ist mit neuem Biotop und Drainierung wieder sehr gut bespielbar.

Die Begrünung ist mit Mai 2015 noch nicht abgeschlossen.



Loch Nr. 17 (05-05-2015) b. ca. 180-200m n. d. Abschlag noch mit Hindernis, wird aber wieder grün und bespielbar sein...!

HERBST 2015

Alles ist wieder gut bespielbar, allerdings sind Bahn 15+16+17 wegen weiter Umbau – Arbeiten gesperrt: auf 15 werden die Biotope neu – wie nach Plan gefertigt, auf 17 neue Fairway – Bunker gemacht.



Derzeit - Okt 15 - zeigen sich diese Bahnen dermaßen:

Bahn 11 mit zwei Biotopen (unfertig), Bahn 15 und 17 mit den noch anzulegenden Bunkern und Biotopen: Arbeitsbeginn war am 16. Okt. 2015 (diese sind daher gesperrt !)



Frühjahr 2016

Bahn 11 mit zwei Biotopen (unfertig), Bahn 15 und 17 mit den noch anzulegenden Bunkern.

**Bahnen waren ab 08. April zwar schon offen,
Aber Lo 17 ist zur Hälfte nicht betretbar !**



Zusammenfassend der derzeitige Stand: Nr.: 11 ist unbehindert spielbar, die angelegten Biotope wirken sehr unschön und ungepflegt. Nr.15 ist nahezu fertig (Bunker vor dem Grün) , Nr.17 ist zwar geöffnet, der gemeinsame Abschlag ist nach der 1. Hälfte mehr als 50% sind abgezäunt und nicht betretbar.....

SOMMER 2016

Bahn 11 mit neuem Biotop, trocken und nun sehr gut bespielbar;

Ebenso **Bahn 15**, besser drainiert und mit dem Neuen Bunker vor dem Grün interessanter; **Bahn 17** hat sich mit den leicht angestellten Fairway -Bunkern am meisten verändert, ist aber interessant zu spielen...

Fairway 4 und Fairway 8 sind trotz Drainage noch immer belastet; die Situation entlastet sich allerdings in kurzer Zeit...: Der Platz befindet sich nun in einem sehr schönen Zustand und ist dieses Jahr ungehindert bespielbar gewesen!!



Loch Nr 15



Loch Nr 17

Herbst 2016

Mit der Natur hat sich der Golfclub wieder wunderbar erholt. Obwohl im Sommer reichlich Regen gewesen ist, haben sich Drainagen bewährt. (Einzig Lo 4 und Lo 8 sind von Wasser immer noch etwas „belastet“).

Bahn 11 mit neuem Biotop, trocken und nun sehr gut bespielbar;

Ebenso **Bahn 15**, besser drainiert und mit dem Neuen Bunker vor dem Grün interessanter; **Bahn 17** hat sich mit den leicht angestellten Fairway -Bunkern am meisten verändert, ist aber interessant zu spielen...

Der Platz befindet sich nun in einem sehr schönen Zustand und ist dieses Jahr ungehindert bespielbar gewesen!!



Abendlicher Blick vom Clubhaus auf Lo9 (re) und Lo 18 (li)



Lo Nr. 2



Lo Nr. 15



Lo Nr. 15



Lo Nr. 17



Lo Nr. 9